



CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2011-MULT-17

修正案号：39-6988

一. 标题： 更换 Halon 1211 灭火瓶

二. 适用范围：

本指令适用于

便携式Halon 1211 灭火瓶，件号为863520-00，序列号列于本指令表1中，这些灭火瓶安装于各种直升机包括按任何类别取证的Eurocopter France Model EC120B；AS350B；BA；B1；B2；B3和D；AS355E；F；F1；N和NP；和SA341G或342J直升机上，除非灭火瓶上有一个标签，标签包含“SBA 863520-26-001”索引，表示这种灭火瓶依据L’Hotellier内部程序 ITR70030-00用纯的Halon 1211改善过。

表1

具有“RM”前缀 开始的序列号	至具有“RM”前 缀的序列号	数量
69308	69355	48
69540	69599	60
69601	69674	74
69812	69867	56
69888	69952	65
70177	70271	95
70273	70302	30
70457	70555	99

70734	70752	19
70860	70883	24
70959	71034	76
71034	71185	152
71355	71385	31
71581	71619	39
71652	71690	39

三. 参考文件:

1. FAA AD 2011-11-04, 39-16703;
2. L' Hotellier 服务通告 863520-26-001, 2009 年 12 月 21 日颁发。

四. 原因、措施和规定

本指令旨在防止使用污染气体减低火情抑制能力并释放有毒烟, 危害直升机及机上人员的安全。

除非事先已经完成, 否则必须完成以下工作:

(1) 本指令生效之日后60天内, 用适航的灭火瓶更换每一不适航的灭火瓶。

注1: L'Hotellier服务通告863520-26-001, 2009年12月21日颁发, 包含本指令相关主题的信息。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成时间, 但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 2011 年 6 月 17 日

六. 颁发日期: 2011 年 6 月 15 日

七. 联系人: 舒小华
中国民用航空总局航空器适航审定司

010-64473557