

中国民用航空局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发, 内容涉及飞行安全, 是强制性措施。如不按规定完成, 有关航空器将不再适航。

编号: CAD2005-C604-01

修正案号: 39-4738

一. 标题: 寒冷天气下运行要求

二. 适用范围:

庞巴迪公司所有CL-600-1A11型600系列飞机。

庞巴迪公司所有CL-600-2A12型601系列飞机。

庞巴迪公司所有CL-600-2B16型601-3A系列飞机。

庞巴迪公司所有CL-600-2B16型601-3R系列飞机。

庞巴迪公司所有CL-600-2B16型604系列飞机。

三. 参考文件:

1. 加拿大 AD: CF-2005-03, 2005 年 2 月 8 日发布

四. 原因、措施和规定

存在于机翼前缘和上表面的霜、雪、雪泥和冰会改变飞机失速速度、失速特性以及失速保护系统提供的保护。这种情况将降低飞机的可控性。为防止此类情况发生, 完成下列工作, 除非事先已完成:

飞行手册修改

在本指令生效后的14天之内,

1. 修订飞行手册, 插入相应的临时插页:

CL-600-1A11 (CL-600) PSP 600 DOT - TR 600/22

PSP 600 US - TR 600/21
PSP 600-1 DOT - TR 600-1/18
PSP 600-1 US - TR 600-1/16
PSP 600-1-18 - TR 600-1/14

CL-600-2A12 和

CL-600-2B16 (CL-601) PSP 601-1A - TR 601/26
PSP 601-1A-1 - TR 601/14
PSP 601-1A-17 - TR 601/25
PSP 601-1A-18 - TR 601/26
PSP 601-1B - TR 601/18
PSP 601-1B-1 - TR 601/13
PSP 601A-1 - TR 601/24
PSP 601A-1-1 - TR 601/25
PSP 601A-1-17 - TR 601/23
PSP 601A-1-18 - TR 601/22
PSP 601A-1-18A - TR 601/27

CL-600-2B16 (CL-604) PSP 604-1 - TR 604/17

2. 将上述飞行手册临时插页的内容告知所有的飞行机组。

五. 生效日期: 2005 年 2 月 22 日

六. 颁发日期: 2005 年 2 月 22 日

七. 联系人: 沈国峰
民航华东地区管理局适航审定处
021-51126111