



CAAC  
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39) 颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2008-MULT-23R1

修正案号：39-5981

一. 标题： 检查和更换 Goodrich 救生系统组件

二. 适用范围：

本适航指令适用于中华人民共和国注册的，安装有按技术标准规定 (TSOs) TSO-C69、TSO-C69a和TSO-C69b批准的Goodrich救生系统的所有型别的波音系列飞机，见本适航指令表1所列。

本适航指令适用于中华人民共和国注册的，安装有按技术标准规定 (TSOs) TSO-C69、TSO-C69a和TSO-C69b批准的Goodrich救生系统的所有型别的MD系列飞机，见本适航指令表2所列。

本适航指令适用于中华人民共和国注册的，安装有按技术标准规定 {TSOs} TSO-C69、TSO-C69a和TSO-C69b批准的Goodrich救生系统的所有型别的空客系列飞机，见本适航指令表3所列。

表1 安装于某些波音飞机上的Goodrich救生系统

| Goodrich 救生系统<br>件号(P/N) - | 序号(S/N) -               | 组件名称/位置 -       | 安装的波音机型 -             |
|----------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| (i) 101623-303             | 从PB0400 至<br>PB0453 (含) | 前后门滑梯           | 767-200和-300 系列<br>飞机 |
| (ii) 101630-305            | 从PG0276 至<br>PG0309 (含) | 飞机左侧翼上滑道/<br>滑梯 | 767-200和-300 系列<br>飞机 |
| (iii) 101630-306           | 从PC0264 至<br>PC0368 (含) | 飞机右侧翼上滑道/<br>滑梯 | 767-200和-300系列<br>飞机  |
| (iv) 101655-305            | 从PK0161 至               | 飞机左侧翼上滑道/       | 767-200和-300系列        |

|                                                  |                         |                     |                                              |
|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
|                                                  | PK0212 (含)              | 滑梯                  | 飞机                                           |
| (v) 101655-306                                   | 从PF0164 至<br>PF0220 (含) | 飞机右侧翼上滑道/<br>滑梯     | 767-200和-300系列<br>飞机                         |
| (vi) 101656-305                                  | 从PH0300 至<br>PH0390 (含) | 飞机左侧翼上滑道/<br>滑梯     | 767-200和-300系列<br>飞机                         |
| (vii) 101656-306                                 | 从PD0294 至<br>PD0378 (含) | 飞机右侧翼上滑道/<br>滑梯     | 767-200和-300系列<br>飞机                         |
| (ix) 101659-101 至<br>101659-205 (含)              | PAL671 至<br>PAL738 (含)  | 滑梯, 后门              | 737 -300, -400, 和<br>-500 系列飞机               |
| (x) 101660-101 至<br>101660-107 (含)               | PAB611 至<br>PAB649 (含)  | 滑梯, 前门              | 737-300, -400, 和<br>-500系列飞机                 |
| (xi) 5A3086-3和<br>5A3086-301                     | B3F315 至 B3F611<br>(含)  | 滑梯, 前门              | 737-600, -700,<br>-700C, -800, 和<br>-900系列飞机 |
| (xii) 5A3088-3和<br>5A3088-301                    | B3A338至B3A685<br>(含)    | 滑梯, 后门              | 737-600, -700,<br>-700C, -800, 和<br>-900系列飞机 |
| (xv) 5A3294-1和<br>5A3294-2                       | SS0001至 SS0210<br>(含)   | 滑梯/救生筏, 2号门         | 767-300系列飞机                                  |
| (xvi) 5A3295-1和<br>5A3295-3                      | SF0001至SF0501<br>(含)    | 滑梯/救生筏, 1号门<br>和4号门 | 767-200, -300系列飞<br>机                        |
| (xvii) 5A3307-1至<br>5A3307-5 (含) 和<br>5A3307-301 | BNG0213至<br>BNG4911 (含) | 滑梯, 前/后门            | 737-600, -700,<br>-700C, -800,和 -900<br>系列飞机 |
| (xviii) 7A1323-111 至<br>7A1323-114 (含)           | GS1340至GS1879<br>(含)    | 滑梯, 加长上舱            | 747-400和 -400D<br>系列飞机                       |
| (xix) 7A1394-4和<br>7A1394-6                      | GV0214至GV0249<br>(含)    | 滑梯/救生筏, 前/后<br>门    | 767-200和-300系列<br>飞机                         |
| (xx) 7A1418-21和<br>7A1418-23                     | 奇数序号GT1591<br>至 GT1857  | 飞机左侧翼上3号门<br>滑道/滑梯  | 747-200B, -200C,<br>-400和-400D系列飞<br>机       |
| (xxi) 7A1418-22 和<br>7A1418-24                   | 偶数序号GT1576<br>至 GT1830  | 飞机右侧翼上3号门<br>滑道/滑梯  | 747-200B, -200C,<br>-400和-400D系列飞<br>机       |

|                                         |                                    |                     |                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------|
| (xxii) 7A1447-39 至 7A1447-54 (含)        | GW2682 至 GW2923 (含)                | 滑梯/救生筏, 1号门、2号门和4号门 | 747-200B, -200C 系列飞机   |
| (xxiii) 7A1448-5 至 7A1448-12 (含)        | GX1538至GX1593 (含)                  | 滑梯/救生筏, 5号门         | 747-200B和-200C 系列飞机    |
| (xxiv) 7A1467-21 和 7A1467-23            | 奇数序号GH1969至 GH2443                 | 滑梯/救生筏, 飞机左侧1号门和4号门 | 747-400 和 -400D 系列飞机   |
| (xxv) 7A1467-22 和 7A1467-24             | 偶数序号GH1954 至 GH2420                | 滑梯/救生筏, 飞机右侧1号门和4号门 | 747-400和 -400D 系列飞机    |
| (xxvi) 7A1469-13                        | 奇数序号GJ909 至 GJ1163                 | 滑梯/救生筏, 飞机左侧5号门     | 747-400 和 -400D 系列飞机   |
| (xxvii) 7A1469-14                       | 偶数序号GJ912 至 GJ1150                 | 滑梯/救生筏, 飞机右侧5号门     | 747-400和 -400D 系列飞机    |
| (xxviii) 7A1479-13                      | 奇数序号 GI1019 至GI1265                | 滑梯/救生筏, 飞机左侧2号门     | 747 -400, 和 -400D 系列飞机 |
| (xxix) 7A1479-14                        | 偶数序号GI1036 至 GI1298                | 滑梯/救生筏, 飞机右侧2号门     | 747 -400, 和 -400D 系列飞机 |
| (xxx) 7A1489-3                          | 奇数序号GK355 至 GK403                  | 滑梯/救生筏, 飞机左侧中门      | 767-300系列飞机            |
| (xxxi) 7A1489-4                         | 偶数序号GK356 至 GK406                  | 滑梯/救生筏, 飞机右侧中门      | 767-300系列飞机            |
| (xxxii) 101623-107 至 101623-303 (含)     | PB0001至PB0399 (含), 所有以B23 为前缀的序号   | 滑梯, 前/后门            | 767-200 和 -300 系列飞机    |
| (xxxiii) 101630-105 至101630-305破折号 后为奇数 | PG0001至PG0275 (含), 和所有以 B101为前缀的序号 | 飞机左侧翼上滑道/ 滑梯        | 767-200 和 -300 系列飞机    |
| (xxxiv) 101630-106 至101630-306破折号 后为偶数  | PC0001至PC0263 (含), 和所有以 B102为前缀的序号 | 飞机右侧翼上滑道/ 滑梯        | 767-200 和 -300 系列飞机    |
| (xxxv) 101655-101 至 101655-305破折号后 为奇数  | PK0001至PK0160 (含), 和所有以 L55为前缀的序号  | 飞机左侧翼上滑道/ 滑梯        | 767-200 和 -300 系列飞机    |
| (xxxvi) 101655-102 至101655-306破折号       | PF0001至PF0163 (含), 和所有以            | 飞机右侧翼上滑道/ 滑梯        | 767-200 和 -300 系列飞机    |

|                                            |                                      |                  |                                         |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| 后为偶数                                       | R55为前缀的序号                            |                  |                                         |
| (xxxvii) 101656-103 至101656-305破折号后为奇数     | PH0001至PH0299 (含), 和所有以L56为前缀的序号     | 飞机左侧翼上滑道/滑梯      | 767-200 和 -300 系列飞机                     |
| (xxxviii) 101656-104 至101656-306破折号后为偶数    | PD0001至PD0293 (含), 和所有以R56为前缀的序号     | 飞机右侧翼上滑道/滑梯      | 767-200 和 -300 系列飞机                     |
| (xl) 101659-101 至101659-205 (含)            | PAL001至PAL670 (含)                    | 滑梯, 后门           | 737-300, -400, 和 -500 系列飞机              |
| (xli) 101660-101至101660-107 (含)            | PAB001至PAB610 (含)                    | 滑梯, 前门           | 737-300, -400, 和 -500 系列飞机              |
| (xlii) 5A3086-3和5A3086-301                 | B3F001至B3F314 (含)                    | 滑梯, 前门           | 737-600, -700, -700C, -800, 和 -900 系列飞机 |
| (xliii) 5A3088-3和5A3088-301                | B3A001至B3A337 (含)                    | 滑梯, 后门           | 737-600, -700, -700C, -800, 和 -900 系列飞机 |
| (xlvi) 5A3307-1 至5A3307-5 (含), 和5A3307-301 | BNG0001至BNG0212 (含)                  | 滑梯, 前/后门         | 737-600, -700, -700C, -800, 和 -900 系列飞机 |
| (xlvii) 7A1323-1 至7A1323-114 (含)           | GS0001至GS1339 (含), 和所有以单个字母G为前缀的序号   | 滑梯, 加长上舱         | 747-400, 和 -400D 系列飞机                   |
| (xlviii) 7A1394-3 至7A1394-6 (含)            | GV001至GV213 (含), 和所有以单个字母G为前缀的序号     | 滑梯/救生筏, 前后门      | 767-200和-300 系列飞机                       |
| (xlix) 7A1418-1至7A1418-23破折号后为奇数           | 奇数序号GT0001至GT1589, 和所有以单个字母G为前缀的奇数序号 | 滑道/滑梯, 飞机左侧翼上3号门 | 747-200B, -200C, -400, 和-400D系列飞机       |
| (l) 7A1418-2 至7A1418-24破折号后                | 偶数序号GT0002至GT1574, 和所有               | 滑道/滑梯, 飞机右侧翼上3号门 | 747-200B, -200C, -400, 和-400D系列         |

|                                            |                                                                     |                          |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 为偶数                                        | 以单个字母G为前缀<br>的偶数序号                                                  | 飞机                       |
| (li) 7A1437-1 至<br>7A1437-8 (含)            | GW0001至GW2923 滑梯/救生筏, 1、2、<br>(含), 和所有以单 和4号门<br>个字母G为前缀的序<br>号     | 747 -200C系列飞机            |
| (lii) 7A1439-1至<br>7A1439-8 (含)            | GX0001至 GX1593 滑梯/救生筏, 5号门<br>(含), 和所有以单<br>个字母G为前缀的序<br>号          | 747-200C系列飞机             |
| (liii) 7A1447-1 至<br>7A1447-54 (含)         | GW0001至GW2681 滑梯/救生筏, 1、2、<br>(含), 和所有以单 和4号门<br>个字母G为前缀的序<br>号     | 747-200B, -200C,<br>系列飞机 |
| (liv) 7A1448-1 至<br>7A1448-12 (含)          | GX0001至GX1537, 滑梯/救生筏, 5号门<br>和所有以单个字母G<br>为前缀的序号                   | 747-200B, -200C,<br>系列飞机 |
| (lv) 7A1467-1 至<br>7A1467-23破折号后<br>为奇数    | 奇数序号GH0001 滑梯/救生筏, 飞机<br>至GH1967, 和所有 左侧1和4号门<br>以单个字母G为前缀<br>的奇数序号 | 747-400和-400D 系<br>列飞机   |
| (lvi) 7A1467-2 至<br>7A1467-24破折号后<br>为偶数   | 偶数序号GH0002 滑梯/救生筏, 飞机<br>至GH1952, 和所有 右侧1和4号门<br>以单个字母G为前缀<br>的偶数序号 | 747-400和-400D 系<br>列飞机   |
| (lvii) 7A1469-1 至<br>7A1469-13破折号后<br>为奇数  | 奇数序号GJ001 至 滑梯/救生筏, 飞机<br>GJ907, 和所有以单 左侧5号门<br>个字母G为前缀的奇<br>数序号    | 747-400和-400D 系<br>列飞机   |
| (lviii) 7A1469-2 至<br>7A1469-14破折号后<br>为偶数 | 偶数序号GJ002 至 滑梯/救生筏, 飞机<br>GJ910, 和所有以单 右侧5号门<br>个字母G为前缀的偶<br>数序号    | 747-400和-400D 系<br>列飞机   |
| (lix) 7A1479-1 至                           | 奇数序号 GI0001 滑梯/救生筏, 飞机                                              | 747-400和-400D 系          |

|                                         |                                                   |                     |                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 7A1479-13破折号后<br>为奇数                    | 至 GI1017, 和所有<br>以单个字母G为前缀<br>的奇数序号               | 左侧2号门               | 列飞机                   |
| (lx) 7A1479-2 至<br>7A1479-14破折号后<br>为偶数 | 偶数序号 GI0002<br>至GI1034, 和所有<br>以单个字母G为前缀<br>的偶数序号 | 滑梯/救生筏, 飞机<br>右侧2号门 | 747-400和-400D系<br>列飞机 |
| (lxi) 7A1489-1和<br>7A1489-3             | 奇数序号GK001 至<br>GK353, 和所有以单<br>个字母G为前缀的奇<br>数序号   | 滑梯/救生筏, 飞机<br>左侧中门  | 767-300系列飞机           |
| (lxii) 7A1489-2和<br>7A1489-4            | 偶数序号GK002 至<br>GK354, 和所有以单<br>个字母G为前缀的偶<br>数序号   | 滑梯/救生筏, 飞机<br>右侧中门  | 767-300系列飞机           |

表2 安装于某些MD飞机上的Goodrich救生系统

| Goodrich 救生系统<br>件号(P/N) -           | 序号(S/N) -                                       | 组件名称/位置 - | 安装的MD机型 -                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| (i) 100504-101至<br>100504-205 (含)    | D9F161至D9F256<br>(含), 及PU0325 至<br>PU0331 (含)   | 滑梯, 前门    | DC-9-82 (MD-82)飞<br>机; MD-90-30飞机 |
| (ii) 100505-101 至<br>100505-201 (含)  | D9A078至 D9A122<br>(含), 及PS0151<br>至 PS0157 (含)  | 滑梯, 后门    | DC-9-82 (MD-82)飞<br>机; MD-90-30飞机 |
| (iii) 100506-103 至<br>100506-203 (含) | D9T085 至 D9T127<br>(含), 及 PT0175<br>至PT0178 (含) | 滑梯, 尾椎    | DC-9-82 (MD-82)飞<br>机; MD-90-30飞机 |
| (iv) 100504-101至<br>100504-205 (含)   | D9F001至D9F160<br>(含), 及PU0001<br>到PU0324 (含)    | 滑梯, 前门    | DC-9-82 (MD-82)飞<br>机; MD-90-30飞机 |
| (v) 100505-101 至<br>100505-201 (含)   | D9A001至D9A077<br>(含), 及 PS0001<br>至 PS0150 (含)  | 滑梯, 后门    | DC-9-82 (MD-82)飞<br>机; MD-90-30飞机 |

|                                     |                                                |           |                                     |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| (vi) 100506-103 至<br>100506-203 (含) | D9T001至 D9T084<br>(含), 及 PT0001<br>至PT0174 (含) | 滑梯, 尾椎    | DC-9-82 (MD-82) 飞<br>机; MD-90-30飞机  |
| (vii) 7A1274-3 至<br>7A1274-12 (含)   | 全部                                             | 滑梯, 前/勤务门 | DC-9-82 (MD-82) 系<br>列飞机            |
| (viii) 7A1275-3至<br>7A1275-20 (含)   | 全部                                             | 滑梯, 后门    | DC-9-82 (MD-82) 系<br>列飞机            |
| (ix) 7A1276-3 至<br>7A1276-12 (含)    | 全部                                             | 滑梯, 尾椎    | DC-9-11飞机;<br>DC-9-82 (MD-82)飞<br>机 |

表3 安装于某些空客飞机上的Goodrich救生系统

| Goodrich救生系<br>统件号(P/N) -        | 序号(S/N) -             | 组件名称/位置 -         | 安装的空客机型 -                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (iii) 4A3931-1和<br>4A3931-3      | AQ0001至AQ0028<br>(含)  | 飞机左侧翼上滑道<br>/滑梯   | A340-642系列飞机                                                                                                                                                                                        |
| (iv) 4A3931-2和<br>4A3931-4       | AT0001至AT0028<br>(含)  | 飞机右侧翼上滑道<br>/滑梯   | A340-642系列飞机                                                                                                                                                                                        |
| (v) 4A3934-1和<br>4A3934-3        | AK0001至AK0028<br>(含)  | 滑梯/救生筏, 左侧<br>3号门 | A340-642系列飞机                                                                                                                                                                                        |
| (vi) 4A3934-2和<br>4A3934-4       | AM0001至<br>AM0028 (含) | 滑梯/救生筏, 右侧<br>3号门 | A340-642系列飞机                                                                                                                                                                                        |
| (vii) 7A1296-004<br>和 7A1296-005 | WB0030至<br>WB0033 (含) | 滑梯, 中门            | A300 B2-1A, B2-1C,<br>B2K-3C, 和B2-203系列飞<br>机; A300 B4-2C, B4-103,和<br>B4-203系列飞机; A300<br>B4-601, B4-603, B4-620, 和<br>B4-622 系列飞机; A300<br>B4-605R和B4-622R系列飞<br>机; 和A300 F4-605R和<br>F4-622R系列飞机 |
| (ix) 7A1298-004和<br>7A1298-005   | WA0327至<br>WA0374 (含) | 滑梯, 前/后门          | A300 B2-1A, B2-1C,<br>B2K-3C, 和B2-203系列飞<br>机; A300 B4-2C, B4-103,                                                                                                                                  |

|                               |                            |                  |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                            |                  | 和B4-203系列飞机; A300 B4-601, B4-603, B4-620, 和 B4-622系列飞机; A300 B4-605R和B4-622系列飞机; A300 F4-605R和 F4-622R系列飞机                                                                 |
| (x) 7A1299-006                | WE0149至WE0172 滑梯, 紧急出口 (含) |                  | A300 B2-1A, B2-1C, B2K-3C, 和B2-203系列飞机; A300 B4-2C, B4-103, 和 B4-203系列飞机; A300 B4-601, B4-603, B4-620, 和 B4-622系列飞机; A300 B4-605R 和B4-622R系列飞机; A300 F4-605R 和 F4-622R系列飞机 |
| (xi) 7A1300-007               | WC0423至 WC0507 (含)         | 滑梯/救生筏, 前/ 后门    | A300 B2-1A, B2-1C, B2K-3C, 和B2-203系列飞机; A300 B4-2C, B4-103, 和B4-203系列飞机; A300 B4-601, B4-603, B4-620, 和 B4-622系列飞机; A300 B4-605R和B4-622R系列飞机; A300 F4-605R和 F4-622R系列飞机    |
| (xii) 7A1359-005              | WD0134至 WD0159 (含)         | 滑梯/救生筏, 中门       | A300 B2-1A, B2-1C, B2K-3C, 和B2-203系列飞机; A300 B4-2C, B4-103, 和B4-203系列飞机; A300 B4-601, B4-603, B4-620, 和 B4-622系列飞机; A300 B4-605R和B4-622R系列飞机; A300 F4-605R和 F4-622R系列飞机    |
| (xiii) 7A1508-109 至7A1508-117 | AA1041至AA2419 (含)          | 滑梯/救生筏, 1号 门和4号门 | A330-201, -202, -203, -223, 和-243系列飞机; A330-301,                                                                                                                           |

|                                               |                 |                      |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (含)                                           |                 |                      | -321, -322, -323, -341, -342, 和 -343 系列飞机; A340-311, -312, 和 -313系列飞机; A340-642系列飞机                                                 |
| (xiv) 7A1509-111, AD0487至AD1007 滑梯, 3号门type 1 | 7A1509-115和 (含) | 7A1509-117           | A330-201, -202, -203, -223, 和 -243系列飞机; A330-301, -321, -322, -323, -341, -342, 和 -343 系列飞机; A340-311, -312, 和 -313系列飞机             |
| (xv) 7A1510-109 AB0077至                       | AB0150 (含)      | 滑梯/救生筏, 左侧 3号门type A | A330-201, -202, -203, -223, 和 -243 系列飞机; A330-301, -321, -322, -323, -341, -342, 和 -343 系列飞机; A340-311, -312, 和-313系列飞机             |
| (xvi) 7A1510-110 AC0077至AC0148 滑梯/救生筏, 右侧     | 至7A1510-118 (含) | 3号门type A            | A330-201, -202, -203, -223, 和 -243系列飞机; A330-301, -321, -322, -323, -341, -342, 和 -343 系列飞机; A340-311, -312, 和 -313系列飞机             |
| (xvii) 7A1539-109 AU0302至                     | AU0677 (含)      | 滑梯/救生筏, 左侧 2号门       | A330-201, -202, -203, -223, 和 -243系列飞机; A330-301, -321, -322, -323, -341, -342,和 -343系列飞机; A340-311, -312, 和 -313系列飞机; A340-642系列飞机 |
| (xviii) 7A1539-110 AX0302至AX0673 滑梯/救生筏, 右侧   | 至7A1539-118 (含) | 2号门                  | A330-201, -202, -203, -223, 和 -243系列飞机; A330-301, -321, -322, -323, -341, -342, 和 -343系列飞机; A340-311, -312, 和 -313系列飞机; A340-642系   |

|                                     |                                                     |              | 列飞机                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (xix) 7A1296-001 至 7A1296-004 (含)   | WB0001至 WB0029 (含), 所有以单个字母R为前缀的序号, 和所有以单个字母G为前缀的序号 | 滑梯, 中门       | A300 B2-1A, B2-1C, B2K-3C, 和B2-203系列飞机; A300 B4-2C, B4-103, 和B4-203系列飞机; A300 B4-601, B4-603, B4-620, 和B4-622系列飞机; A300 B4-605R和B4-622R系列飞机; A300 F4-605R 和 F4-622R系列飞机  |
| (xxi) 7A1298-001 至 7A1298-004 (含)   | WA000至WA0326 (含), 所有以单个字母R为前缀的序号, 和所有以单个字母G为前缀的序号   | 滑梯, 前/后门     | A300 B2-1A, B2-1C, B2K-3C, 和B2-203系列飞机; A300 B4-2C, B4-103, 和B4-203系列飞机; A300 B4-601, B4-603, B4-620, 和B4-622系列飞机; A300 B4-605R和B4-622R系列飞机; A300 F4-605R和 F4-622R系列飞机   |
| (xxii) 7A1299-001 至 7A1299-006 (含)  | WE0001至WE0148 (含), 所有以单个字母R为前缀的序号, 和所有以单个字母G为前缀的序号  | 滑梯, 紧急出口     | A300 B2-1A, B2-1C, B2K-3C, 和B2-203系列飞机; A300 B4-2C, B4-103, 和B4-203系列飞机; A300 B4-601, B4-603, B4-620, 和B4-622系列飞机; A300 B4-605R和B4-622R系列飞机; 和A300 F4-605R 和 F4-622R系列飞机 |
| (xxiii) 7A1300-001 至 7A1300-007 (含) | WC0001至 WC0422 (含), 所有以单个字母R为前缀的序号, 和所有以单个字母G为前缀的序号 | 滑梯/救生筏, 前/后门 | A300 B2-1A, B2-1C, B2K-3C, 和B2-203系列飞机; A300 B4-2C, B4-103, 和B4-203系列飞机; A300 B4-601, B4-603, B4-620, 和B4-622系列飞机; A300 B4-605R和B4-622R系列飞                               |

|                                                                              |                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                                                                        |                         | 机; A300 F4-605R和<br>F4-622R系列飞机                                                                                                                                                                     |
| (xxiv) 7A1359-001<br>至7A1359-005<br>(含)                                      | WD0001至<br>WD0133 (含), 所<br>有以单个字母R为<br>前缀的序号, 和所<br>有以单个字母G为<br>前缀的序号 | 滑梯/救生筏, 中门              | A300 B2-1A, B2-1C,<br>B2K-3C, 和B2-203系列飞<br>机; A300 B4-2C, B4-103,<br>和B4-203系列飞机; A300<br>B4-601, B4-603, B4-620, 和<br>B4-622系列飞机; A300<br>B4-605R和B4-622R系列飞<br>机; 和A300 F4-605R 和<br>F4-622R系列飞机 |
| (xxv) 7A1508-001<br>至7A1508-017<br>(含), 和<br>7A1508-101至<br>7A1508-117 (含)   | AA0001至AA1040<br>(含)                                                   | 滑梯/救生筏, 1号<br>门和4号门     | A330-201, -202, -203, -223,<br>和 -243系列飞机;<br>A330-301, -321, -322, -323,<br>-341, -342, 和 -343系列飞<br>机; A340-311, -312, 和<br>-313系列飞机; A340-642系<br>列飞机                                            |
| (xxvi) 7A1509-001<br>至7A1509-005<br>(含), 和<br>7A1509-101至<br>7A1509-117 (含)  | AD0001至AD0486<br>(含)                                                   | 滑梯, 3号门 type 1          | A330-201, -202, -203, -223,<br>和 -243系列飞机;<br>A330-301, -321, -322, -323,<br>-341, -342, 和 -343系列飞<br>机; A340-311, -312, 和<br>-313系列飞机                                                              |
| (xxvii)<br>7A1510-001至<br>7A1510-017 (含),<br>和7A1510-101至<br>7A1510-117 (含)  | AB0001至AB0076<br>(含)                                                   | 滑梯/救生筏, 左侧<br>3号门type A | A330-201, -202, -203, -223,<br>和 -243系列飞机;<br>A330-301, -321, -322, -323,<br>-341, -342, 和 -343系列飞<br>机; A340-311, -312, 和<br>-313系列飞机                                                              |
| (xxviii)<br>7A1510-002至<br>7A1510-018 (含),<br>和7A1510-102至<br>7A1510-118 (含) | AC0001至AC0076<br>(含)                                                   | 滑梯/救生筏, 右侧<br>3号门type A | A330-201, -202, -203, -223,<br>和 -243系列飞机;<br>A330-301, -321, -322, -323,<br>-341, -342, 和 -343系列飞<br>机; A340-311, -312, 和                                                                          |

|                                            |                             |  | -313系列飞机 |
|--------------------------------------------|-----------------------------|--|----------|
| (xxix) 7A1539-001 AU0001至AU0301 滑梯/救生筏, 左侧 | A330-201, -202, -203, -223, |  |          |
| 至7A1539-017 (含) 2号门                        | 和 -243系列飞机;                 |  |          |
| (含), 和                                     | A330-301, -321, -322, -323, |  |          |
| 7A1539-101至                                | -341, -342, 和 -343 系列飞      |  |          |
| 7A1539-117 (含)                             | 机; A340-311, -312, 和        |  |          |
|                                            | -313系列飞机; A340-642系         |  |          |
|                                            | 列飞机                         |  |          |
| (xxx) 7A1539-002 AX0001至AX0301 滑梯/救生筏, 右侧  | A330-201, -202, -203, -223, |  |          |
| 至7A1539-018 (含) 2号门                        | 和 -243系列飞机;                 |  |          |
| (含), 和                                     | A330-301, -321, -322, -323, |  |          |
| 7A1539-102至                                | -341, -342, 和 -343系列飞       |  |          |
| 7A1539-118 (含)                             | 机; A340-311, -312, 和        |  |          |
|                                            | -313系列飞机; A340-642系         |  |          |
|                                            | 列飞机                         |  |          |

### 三. 参考文件:

- 1、FAA AD 2008-06-27 修正案号: 39-15439
- 2、Goodrich 服务通告 25-343, 2007 年 1 月 12 日 R3 版, 适用于本适航指令表 1 和表 2 所列的 Goodrich 救生系统; 并且
- 3、Goodrich 服务通告 25-344, 2006 年 10 月 11 日 R2 版, 适用于本适航指令表 3 所列的 Goodrich 救生系统。

### 四. 原因、措施和规定

本适航指令替代 CAD2008-MULT-23, 39-5967

本适航指令源于几起关于腐蚀剪切销的限动器阻碍Goodrich救生系统完全打开的报告。颁发本指令是为了防止救生系统的失效, 此失效可能会阻碍紧急撤离并增加乘客和机组人员在撤离过程中的受伤几率。除非事先已经完成, 否则应在规定的时间内完成本指令所要求的措施:

**符合性时间**

A. 按照本段 (1) 或 (2) 规定的符合性时间要求, 完成本指令B段所

规定的措施。

(1) 对于已安装于波音767飞机作为翼上滑道/滑梯组件并在本指令表1中所列的Goodrich救生系统，在本指令生效后的18个月内，完成所规定的措施。

(2) 对于本段(1)所指定范围之外的Goodrich救生系统，在本指令生效后的36个月内，完成所规定的措施。

### **更换、检查和纠正措施**

B. 按照适用的服务通告的施工说明，完成本段(1)或(2)所规定的措施，服务通告指定的在系统信息卡中记录已完成的措施除外，本指令要求按照CAAC批准的记录保存系统保存施工记录。

(1) 对于本指令表1中第(i)项到第(xxxi)项(含)、表2中第(i)项到第(iii)项(含)以及表3中第(i)项到第(xviii)项(含)所列的Goodrich救生系统：采用新的限动器更换剪切销限动器。

(2) 对于本指令表1中第(xxxii)项到第(lxii)项(含)、表2中第(iv)项到第(ix)项(含)以及表3中第(xix)项到第(xxx)项(含)所列的Goodrich救生系统：实施检查以核实剪切销限动器的生产批号。如果剪切销限动器的生产批号可以通过对飞机维修记录的评估最终确定，则此评估可以作为对此项检查的替代措施。

(i) 如果生产批号在3375到5551(含)范围内，则下次飞行前，采用新的限动器更换剪切销限动器。

(ii) 如果生产批号不在3375到5551(含)范围内，则一般目视检查剪切销限动器是否缺陷(如腐蚀、销钉护圈/标牌的牢固性、外形轮廓及游隙不足)，如果发现任何缺陷，则下次飞行前，采用新的限动器更换剪切销限动器。

注1：本指令中的一般目视检查是指：“为发现明显的损伤、失效或不完整性而针对内部或外部区域、装置或组件进行的目视检查”。除非另外说明，检查的级别是根据可触摸的距离来确定的。为保证目视检查能接近所有检查区域的表面，使用反光镜或许是必要的。检查的级别是按照通常可利用的照明条件如日光、机库照明、手电筒、吊灯等来确定的，并且需要移动或打开接近面板或门。为接近检查区域还需要台架、梯子和平台”。

### **组件安装**

C. 自本适航指令生效之日起，在本指令B段(1)中列出的Goodrich救生系统不能再次安装于任何飞机，除非按照本指令B段(1)的要求将剪切销限动器更换为新的限动器。

D. 自本适航指令生效之日起，在本指令B段（2）中列出的Goodrich救生系统不能再次安装于任何飞机，除非按照本指令B段（2）的要求检查剪切销限动器并且检查结果可以接受。

**可接受的Goodrich服务通告**

E. 在本适航指令生效之日前，已按照本指令表4所适用的服务通告完成更换和检查可以满足本指令B段的符合性要求。

表4 可接受的Goodrich服务通告

| Goodrich 服务通告 | 版次  | 日期          |
|---------------|-----|-------------|
| 25-343        | 初始版 | 2003年10月15日 |
| 25-343        | R1  | 2005年1月31日  |
| 25-343        | R2  | 2006年10月11日 |
| 25-344        | 初始版 | 2003年10月15日 |
| 25-344        | R1  | 2005年1月31日  |

**等效替代**

F. （1）完成本适航指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航审定部门的批准。

（2）在使用任何经批准的替代方法之前，通知有关飞行标准部门的主管检查员。

五. 生效日期：2008 年 4 月 28 日

六. 颁发日期：2008 年 5 月 9 日

七. 联系人： 刘延利  
中国民用航空总局航空器适航审定司  
010-64473125