

中国民用航空局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2016-B787-10

修正案号：39-8752

一. 标题： 检查行李架组件

二. 适用范围：

本适航指令适用于本指令第四段中所述波音公司发布的 8 份紧急服务通告所列的波音 787-8 飞机。

三. 参考文件：

1. FAA AD 2016-12-11，修正案号 39-18560
2. 本适航指令第四段中列出的 8 份波音紧急服务通告

四. 原因、措施和规定

有报告称波音 787-8 机队客舱中特定的中央以及外侧行李架组件安装不正确。当发生应急着陆时，这些行李架可能无法保持完好，将导致乘客或者机组成员受伤并影响应急撤离。为了发现未正确安装的中央和外侧行李架组件并加以纠正，颁发本适航指令。

除非事先已经完成，否则应在规定期限内完成以下工作：

除本适航指令第五段的规定之外，执行下列波音公司紧急服务通告的特定步骤（见各份对应的紧急服务通告第 5 部分“符合性工作”）：对中央和外侧的行李架组件进行一般目视检查，确定是否有零件缺失或者存在未安装在正确位置的零件，检查快卸销是否完全结合。并按照下列波音公司紧急服务通告中的操作说明，在下次飞行前，完成所

有适用的改正措施。

1. 可变号 (variable numbers) ZA177 (含) 到 ZA183 (含):
Boeing Alert Service BulletinB787-81205-SB250036-00, Issue001,
dated September 10, 2013;
2. 可变号 (variable numbers) ZA100 (含) 到 ZA105 (含), ZA116
(含) 到 ZA119 (含), ZA135 以及 ZA506 (含) 到 ZA511 (含):
Boeing Alert Service BulletinB787-81205-SB250039-00, Issue001,
dated October 8, 2013;
3. 可变号 (variable numbers) ZA460 (含) 到 ZA464 (含):
Boeing Alert Service BulletinB787-81205-SB250040-00, Issue001,
dated October 14, 2013;
4. 可变号 (variable numbers) ZA233 以及 ZA236 (含) 到 ZA240 (含):
Boeing Alert Service BulletinB787-81205-SB250041-00, Issue001,
dated October 18, 2013;
5. 可变号 (variable numbers) ZA285 (含) 到 ZA290 (含):
Boeing Alert Service BulletinB787-81205-SB250042-00, Issue001,
dated October 28, 2013;
6. 可变号 (variable numbers) ZA270 (含) 到 ZA271 (含):
Boeing Alert Service BulletinB787-81205-SB250043-00, Issue001,
dated November 4, 2013;
7. 可变号 (variable numbers) ZA261 (含) 到 ZA264 (含):
Boeing Alert Service BulletinB787-81205-SB250044-00, Issue001,
dated November 8, 2013;
8. 可变号 (variable numbers) ZA536 (含) 到 ZA538 (含):
Boeing Alert Service BulletinB787-81205-SB250045-00, Issue001,
dated November 15, 2013;

与服务通告不同的要求: 针对本适航指令第四段中所列的 8 份紧急服务通告中, 关于“自本服务通告最初颁发日期之后”的符合性时间要求, 本适航指令的规定为“自本适航指令的生效日期之后”。

完成本适航指令可采取等效替代方法或调整完成的时间, 但必须得到适航审定部门的批准。

五. 生效日期: 2016 年 07 月 27 日

六. 颁发日期: 2016 年 07 月 21 日

七. 联系人: 朱宁文
上海航空器适航审定中心
021-22321558