

中国民用航空局



CIVIL AVIATION

ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC

适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》（CCAR-39）颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施，如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2022-MULT-74R1

修正案号：39-11094

一. 标题：自动飞行-飞机飞行手册 - 文件改版

二. 适用范围：

本适航指令适用于Bombardier公司CL-600-1A11、CL-600-2A12和CL-600-2B16型飞机，其适用范围与TC AD CF-2020-02R1（2022年8月11日颁发）中“Applicability”保持一致。

三. 参考文件：

TC AD CF-2020-02R1（2022年8月11日颁发）

CAD2022-MULT-74，修正案号 39-11084（2022年8月12日颁发）

CAD2020-MULT-10，修正案号 39-10088（2020年2月15日颁发）

四. 原因、措施和规定

本指令修订 CAD2022-MULT-74 39-11084

1. 原因

TC于2022年8月11日针对Bombardier公司CL-600-1A11（序列号1001至1085）、CL-600-2A12（序列号3001至3066）和CL-600-2B16（序列号5001至5194）型飞机颁发了AD CF-2020-02R1，替代了AD CF-2020-02，要求对该型飞机适用的飞行手册（AFM）进行改版，同时将此更新内容告知所有机组成员，并按新要求操作飞机。为此，CAAC颁发了CAD2022-MULT-74。本适航指令对CAD2022-MULT-74进行文字勘误，将被替代指令AD CF-2020-02对应的CAD编号更正为CAD2020-MULT-10。经评估，该文件满足CCAR-39中颁发适航指令的要求，为此颁发本适航指令。

2. 措施和符合性时间

按照TC AD CF-2020-02R1（2022年8月11日颁发）中段落“Compliance”和“Corrective Actions”的内容执行。

3. 其他规定

无。

4. 等效替代

（1）完成本适航指令可采取能保证安全的等效替代方法或调整完成的时间,但必须得到适航审定部门的批准。

（2）在使用任何经批准的等效替代方法之前，通知有关飞行标准部门的主管监察员。

五. 生效日期：2022-08-25

六. 颁发日期：2022-08-17

七. 联系人：符饶

02989197683